



14 DE FEBRERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 63, 992.2 km y mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de plumas limpiaparabrisas, escaneo del sistema el cual se encuentra en buen estado, cambio de anticongelante y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo una profundidad mayor a 3.12 mm de la unidad con número económico 21008610 y placa NTD-55-06. Quedando operativa y sin novedad.




REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: el aceite ya perdió viscosidad, las dos llantas delanteras están lisas, direccional lado chofer no funciona y fuga en el radiador


FECHA: 18 de enero de 2024

Anexo evidencia fotográfica.










EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.12	KBJ6 3921	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.22	4BT6 FOWR	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.70	KBJ6 3921	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.67	KBJ6 1321	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

