



17 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atendió la unidad con número económico 21008613 y placa NTD-55-33, se realizó medición de llantas obteniendo lo siguiente: llanta de refacción delantera lado piloto con 5.30 mm de profundidad, llanta trasera lado piloto con 5.20 mm de profundidad, llanta trasera lado copiloto con 4.40 mm de profundidad, llanta delantera lado copiloto con 5.80 mm de profundidad y llanta delantera lado piloto con 8.70 mm de profundidad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REQUIERO DE SU APOYO PARA ATENDER NECESIDAD DE LLANTAS Y POSTERIORMENTE ALINEACION Y BALANCEO DE LA UNIDAD EN REFERENCIA.

FECHA: 13 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





DELANTERA LADO PILOTO
5.30 mm (REFACCIÓN)



TRASERA LADO PILOTO
5.20 mm





TRASERA LADO COPILOTO
4.40 mm



DELANTERA LADO
COPILOTO 5.80 mm



DELANTERA LADO PILOTO
8.70 mm