



14 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza dictamen de llantas y al momento de darle atención a la unidad con número económico 21008615 y placa NTD-55-07 se detecta que necesita mantenimiento preventivo menor por lo que también se realiza.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SEGUIMIENTO 28/02/2023 Motivo: problema de la dirección se Jala bastante a la Derecha y prendió testigo y realizar dictamen de llantas, SOLO SE LE CAMBIA MAZA BALERO, queda pendiente el dictamen de llantas

FECHA: 28 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





DELANTERA DERECHA
0.89 mm

DELANTERA IZQUIERDA
4.27 MM





TRASERA DERECHA
5.36 mm

TRASERA IZQUIERDA
6.50 mm

