



15 DE NOVIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende la unidad con número económico 21008631 y número de placa NTD-54-78, se hizo revisión del cardán sin encontrar algún desgaste en la cruceta, posteriormente se hizo revisión al nivel de aceite de la caja y al momento de retirar el tapón se vio que tenía aceite con agua. Debido al desgaste que tuvo el enfriador de la transmisión se combinó el agua con el aceite de la transmisión, generando un daño. Por lo que se solicita autorización para desmontar la transmisión y llevar a cabo una revisión más profunda y poder determinar cuál es el daño.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: FALLAS EN LA TRANSMISIÓN A LA HORA DE REALIZAR LOS CAMBIOS.

FECHA: 13 de noviembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





