



12 DE MAYO 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de maza balero lado piloto y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas a la unidad con número económico 21008640 y placa NTD-56-34. Quedando operativa y en funcionamiento.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REVISION DE AMORTIGUADORES DE COFRE YA NO SOSTIENEN, REVISION DE SUSPENSION POR GOLPETEO, DIAGNOSTICO A LAS 4 LLANTAS POR DESGASTE


FECHA: 11 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.44 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.18 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	2.62 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	2.38 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2




Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA
PILOTO




DELANTERA
COPILOTO





TRASERA
PILOTO



TRASERA
COPILOTO

