



24 DE MAYO 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, rectificación de discos de freno delantero (2), revisión de balatas traseras sin hacer cambio (se encuentran en buen estado), revisión de nivel de diferencial (se encuentra en buen estado), revisión de flecha cardan (se encuentra en buen estado), escaneo del sistema, corrección de sensores y evaluación de llantas a la unidad con número económico 21008640 y placa NTD-56-34. Quedando operativa y en funcionamiento.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REVISION DE DIFERENCIAL POR ZUMBIDO, RUIDO EN RUEDA DELANTERA LADO COPILOTO COMO SI FUESE GENERADO POSIBLEMENTE POR MASA DE RUEDA O BALERO, TESTIGO DE CHECK ENGINE PRENDIDO EN TABLERO DE INDICADORES, DIAGNOSTICO PARA CAMBIO DE 4 LLANTAS.



FECHA: 17 DE MAYO DE 2023


Anexo evidencia fotográfica:












QUEDA
SIN
TESTIGOS



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.77 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.28 mm	P51Y EUJ5 0819	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	2.02 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.95 mm	R7AH 1B2 3721	26570R17
Repuesto			26570R17

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

