



05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas la cual se obtiene que las 4 llantas tienen una profundidad mayor a 3.00 mm, también se informa que de acuerdo a la solicitud de la unidad con número económico 21008642 y placa NTD-56-26 no aplica mantenimiento preventivo ya que el 15 de abril del mismo año se realizó mantenimiento preventivo menor obteniendo un odómetro de 41, 972 km y el actual cuenta con 49, 835 km.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: diagnóstico de vida útil de los 4 neumático
servicio de mantenimiento preventivo


FECHA: 31 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	5.79	ADAB TBIA 3821	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	5.22	ADAB TBIA 3821	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	3.71	ADAB TBIA 3621	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.11	ADAB TBIA 3821	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

