



07 DE JULIO DE 2023


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza evaluación de llantas traseras obteniendo una profundidad menor a 1.60 mm a la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48. Quedando la unidad operativa y en condiciones de uso.

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS




Repuesto


Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	----	----	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	----	----	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.46 mm	ADAB TBIA 3821	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.51 mm	5WYO 00A	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

