



03 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende derivado de la solicitud de atención se encontró lo siguiente: la llanta rota tiene un golpe aparente provocado, por lo que la llanta y el rin sufrieron daño, la suspensión presenta un golpe en chasis en la base de la horquilla inferior lo que provoca que la camioneta se jale a la derecha y los testigos del CHECK ENGINE y el tapón de gasolina son generados por el tapón del combustible, ya que éste no sella correctamente y el sistema no detecta fuga de gases, en la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: mantenimiento preventivo y corregir testigos prendidos.

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





