



12 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende por el daño provocado por negligencia usuaria a la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48, realizando mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de horquilla superior, cambio de horquilla inferior, cambio de tornillo de la barra estabilizadora, cambio de llanta y cambio de rin, todo del lado copiloto. A su vez también se necesitó hacer cambio de maza balero, cambio de resorte de amortiguador, cambio de amortiguador del mismo lado. Quedando la unidad operativa y en condiciones de uso.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: HORQUILLA SUPERIOR E INFERIOR, TORNILLO DE BARRA ESTABILIZADORA, Llanta Hifly 265/70R17 vigorous MT601 (1 LLANTA), 1 RIN 17

FECHA: 30 DE MARZO

Anexo evidencia fotográfica:







