



24 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de módulo y flotador, cambio de maza balero lado piloto, escaneo del sistema el cual se encuentra en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas traseras a la unidad con número económico 21008643 y placa NTD-55-48. Quedando la unidad operativa y en condiciones de uso.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: DIAGNOSTICO PARA CAMBIO DE DOS LLANTAS TRASERAS, INDICADOR DE COMBUSTIBLE NO FUNCIONA, TESTIGOS ABS, CHECK ENGINE Y CONTROL DE ESTABILIDAD PRENDIDOS EN TABLERO DE INDICADORES.

FECHA: 17 DE MAYO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:








QUEDA
SIN
TESTIGOS

EVALUACIÓN DE LLANTAS




Repuesto


Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	----	----	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	----	----	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.51 mm	ADAB TBIA 3621	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	3.30 mm	5WYC 00A	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

