



05 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza evaluación de llantas, obteniendo lo siguiente:

Llanta delantera piloto 0.80 mm de profundidad.

Llanta trasera piloto 1.40 mm de profundidad.

Llanta delantera copiloto 1.40 mm de profundidad.

Llanta trasera copiloto 0 mm de profundidad.

Así mismo se realiza mantenimiento neumático, siendo este, cambio de llanta trasera lado copiloto, cambio de llanta delantera lado piloto, cambio de 2 válvulas y balanceo a la unidad con número económico 21008644 y placa NXX-46-57. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: reemplazo de llantas de la unidad.


FECHA: 24 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:









EVALUACIÓN DE LLANTAS



LLANTA DELANTERA
PILOTO 0.80 MM





LLANTA DELANTERA
COPILOTO 1.40 MM



LLANTA TRASERA
PILOTO 1.40 MM





LLANTA TRASERA
PILOTO 1.40 MM



LLANTA
TRASERA
COPILOTO
0 MM

