



09 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de manguera de frenos trasera izquierda, relleno de líquido de frenos con 2 litros. No aplica mantenimiento preventivo por kilometraje ya que el odómetro anterior marcó 49,776 km y la actual marca 52, 970.5 km y se da atención neumática, siendo esta, dictamen de llantas a la unidad con número económico 21008647 y placa NXV-72-28

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: 1.- FUGA DE ACEITE EN RETEN DE LLANTA, 2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 3.- CAMBIO DE LLANTAS


FECHA: 07 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.34	ADAB TBIA 2921	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.74	ADAB TBIA 2921	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.27	ADAB TBIA 2921	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.86	ADAB TBIA 2921	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

