



26 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, reparación de líneas de comunicación del sensor de admisión, reparación de líneas de comunicación del sensor ABS llanta trasera lado piloto y cambio de sensor de oxígeno banco 1 sección 2 de la unidad con número económico 21008647 y placa NXV-72-28

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: FALLA: PROBLEMA- DE ENCENDIDO, NO ARRANCÓ, FUE AUXILIADA PARA TRASLADO AL CENTRO DE TRABAJO, TAMBIÉN PRESENTA RUIDO EN BALATAS Y ESTÁ RAYANDO LOS DISCOS

FECHA: 21 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:







