



23 DE NOVIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención correctiva, siendo esta, escaneo del sistema de transmisión automática el cual no muestra algún código de falla, revisión de niveles de aceite de transmisión el cual se muestra en buen estado y sin mezcla de aceite-refrigerante. Sin embargo, la unidad móvil encontró daño en el radiador de motor, mismo que provocó un exceso de calentamiento y posible daño al post enfriador de aceite, ya que muestra pequeñas partículas de aceite en el refrigerante. Por lo que se deben cambiar el radiador de motor, post enfriador y anticongelante, una vez cambiando estas refacciones se debe hacer nuevamente pruebas para verificar que otros componentes no hayan sufrido ningún daño y verificar que la unidad con número económico 21008654 y placa NXV-72-12 quede operativa.

Observación: queda pendiente cambio de radiador y post enfriador de aceite.

REQUISITO SOLICITADO POR USUARIO DE CFE: presenta falla de mezcla de anticongelante con aceite además de desgaste de llantas.

FECHA: 17 de noviembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





