



31 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado, escaneo del sistema el cual se encuentra en buen estado y atención neumática, siendo esta, evaluación de las 4 llantas obteniendo en los 4 neumáticos una profundidad menor de 1.60 mm de la unidad con número económico 21008657 y placa NTD-35-12. Quedando operativa.

Observación: queda pendiente cambio de llantas.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL USUARIO CFE: MANTENIMIENTO A LAS BALATAS, FRENOS SE ESCUCHA QUE LA BALATA RESBALA Y EMITE UN SONIDO METÁLICO RASPOSO


FECHA: 22 de enero de 2024

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.49	1PP T2UFYA 3321	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.49	1PP T2UFYA 4521	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.10	1PP T2UFYA 3621	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	0.67	1PP T2UFYA 3521	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto



