



30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende reporte por señal de alta temperatura, encontrando el sensor fundido en la unidad con número económico 21008657 y número de placa NTD 3512 quedando pendiente su cambio.

Anexo evidencia fotográfica:



ECONOMICO

PLACAS

ODOMETRO



Fecha: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
Empresa: C-E CORDOBA
Unidad: RAM
Placas: NTD 35 12
Km: 38549
Eco: 4657


Mantenimiento realizado:

- Se atiende reporte por señal de alta temperatura encontrando sensores fundido.


Mantenimiento pendiente:

- Cambio de sensor de temperatura de ambiente

Observaciones:


Gaudencio Lozano Perez

Nombre y firma de
quien recibe


Carlos Carcano de la Cruz

Nombre y firma de
quien entrega

