



15 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención correctiva, siendo esta, revisión de fuga de aceite encontrando como problema que el enfriador de aceite se encuentra mal de la unidad con número económico 21008662 y placa NXF-24-04. Quedando operativa y sin novedad.

Observación: queda pendiente cambio de enfriador de aceite.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: REVISION DE FUGA DE ACEITE

FECHA: 15 de enero de 2024

Anexo evidencia fotográfica:





