



04 DE OCTUBRE DE 2023

EVALUCIÓN DE LLANTAS


A quien corresponda:

Me permito informarle que el día de hoy se tiende la unidad 21008668 con placa NTD-69-74. Se realiza atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas delanteras obteniendo la llanta delantera lado copiloto con 1.53 mm y llanta delantera lado piloto con 1.50 mm de profundidad.

Anexo evidencia fotográfica:



EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.50 mm	KBJ6	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.53 mm	KBJ6	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)			
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)			
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto

