



24 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da atención por “falla de arranque”. Se realiza escaneo, el cual arroja bajo rendimiento en la bomba de combustible, por lo que se debe cambiar dicha pieza de la unidad con número económico 21008671 y placa PDX-81-01. Quedando operativa y en funcionamiento.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL USUARIO: Problemas en el sistema de Arranque.

FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





21008671-ESCANEO-24MAR23.p x +

Archivo | cctires1/CC%20Tires/Unidades%20Imperio%20Veracruz%20Gabriela/ECO.%2021008...

1 de 1

Pre-Reparación

Informe de prueba del diagnóstico de problemas del vehículo

El informe es creado por THINKCAR

Taller de reparaciones

Dirección:
SN:960689903488
Hora de prueba:03/24/2023 23:23

Información del vehículo

Marca:DODGE
Modelo:1500DX
Año :2020
VIN:3C6JRAAG7LG169273
Kilometraje:58282miles
Versión del software del vehículo :V10.16

Resultado de la inspección

MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) Existen1 problemas

1.P062A Rendimiento del control de la bomba de combustible

THINKCAR Authorized Agency