



26 DE AGOSTO DE 2022

A QUIEN CORREPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DIA DE HOY SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MAZA BALERO, ASI COMO REVISION A LOS PUNTOS DE SEGURIDAD DE LA UNIDAD RAM MODELO: 2020, CON NUMERO ECONOMICO 21008628 Y NUMERO DE PLACA NTD 5485.



EL RUIDO REPORTADO EN LA DIRECCION, ES EL MODULO DE LA DIRECCION, TAMBIEN SE DETECTA PROBLEMA EN LA BOMBA DE FRENOS; NO ES URGENTE PERO SI A CONSIDERAR EN UN PROXIMO SERVICIO. EL OLOR EN EL CLIMA ES DEBIDO A QUE NO TIENE FILTRO DE POLEN NI TAPA.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA:

MAZA BALERO




SERVICIO DE MANTENIMIENTO






FALTA FILTRO DE POLEN Y TAPA



EVIDENCIA DE FALLO



MODULO DE DIRECCION