



01 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza cambio de balatas delanteras y calibrado de balatas traseras a la unidad con número económico 21004015 y número de placa YPR 361 A, quedando operativa y sin novedad.

Observaciones:

El motor no se lava debido a las condiciones del lugar, no hay acceso a toma de agua ni a la luz.

Se solicitó la revisión de los faros y se encontró fundida la luz baja del lado derecho pero no se atendió.

Anexo evidencia fotográfica:



ECONOMICO

PLACAS

ODOMETRO





CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS

Y

CALIBRADO DE BALATAS TRASERAS



CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS

Y

CALIBRADO DE BALATAS TRASERAS



Fecha: 1 DE OCTUBRE DEL 2022
Empresa: CFE TEZITULAN
Unidad: AVEO
Placas: VPR 361
Km: 34056
Eco: 4615

Mantenimiento realizado:

- Cambio de balatas delanteras
- Calibrado de balatas traseras

Mantenimiento pendiente:

Observaciones:

- Se solicitó la revisión de las unidades de luz (faros); al del lado derecho tiene la baja trancada, pero no se atascó. Se solicitó su atención.


Enrique González Romero T.
Nombre y firma de
quien recibe


Carlos Carcamo de la Hoz
Nombre y firma de
quien entrega