



28 DE FEBRERO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de maza balero lado piloto, cambio de balatas delanteras, cambio de disco delantero y rectificación de disco delantero a la unidad con número económico 21008581 y placa NTD-55-89. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Ruido en el balero delantero lado chofer.

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





