



28 DE FEBRERO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende de acuerdo a la solicitud en donde el usuario indica que la unidad no enciende, se realiza un mantenimiento correctivo, siendo este, pruebas encontrando que el módulo de la llave de encendido se encuentra quemado desconociendo la causa, llevándose a cabo una reparación temporal para que la unidad quede operativa, sin embargo se tiene que realizar el cambio del módulo completo de la unidad con número económico 21008582 y número de placa NTD-55-60.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SE QUEDO EN PATIO DE LA AGENCIA ACAYUCAN NO DA SWITH, PERO SI PRENDE LUCES PROBABLEMENTE UN FUSIBLE DE ARRANQUE.

FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:





