



07 DE OCTUBRE DE 2022


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza cambio de maza balero delantera izquierda a la unidad con número económico 21008598 y numero de placa NTD-52-07.

Observaciones:

Queda pendiente el cambio de sensor de ABS.

Anexo evidencia fotográfica:





Fecha: 06 de octubre de 2022

Empresa: CFE

Unidad: DAM

Placas: NTD 5207

Km: 71,190

Eco: 2100 8598

Mantenimiento realizado:

-Cambio de maza balero delantera izquierda

Mantenimiento pendiente:

-Cambio de sensor de ABS

Observaciones:

Edward Bortera Goplo

Nombre y firma de
quien recibe.

Recibe la unidad reparada a mi entera satisfacción.

CFE

Nombre y firma de
quien entrega.

Carlos David Romero Torreblanca
12 Oriente No. 3015-A Cd. Benavente
Tels. 2220 42 71 39 / 2218 89 40 94
2218 91 28 76