



24 DE ENERO DE 2024

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy de acuerdo con la última revisión en donde se encontró manipulada la instalación eléctrica de la unidad, al hacer la revisión más profunda se encontró que están conectados accesorios ajenos a la camioneta en las líneas principales de alimentación de la computadora lo que provocó que varias líneas se dañaran por lo que se realiza cambio de 35 líneas de comunicación completas del arnés y cambio de batería a la unidad con número económico 21008638 y placa NTD-54-91.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Presenta daños en selector de cambios Manda mensajes de servicio control electrónico acelerador Dar serv trans continúe en D no haga cambio ni apague el motor Flotador de combustible, de aceleración, de temperatura se suben y bajan estando vehículo en movimiento a cualquier velocidad Iluminación de tablero enciende y apaga de manera constante. Pierde potencia motor en superficies planas, se jalonea y no da más aceleración en la última visita, la dejaron desconectada de los arneses y por ende no se puede abrir switch para pasar el dato del kilometraje.

FECHA: 29 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:







