



25 DE SEPTIEMBRE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende la unidad con número económico 21008640 y placa NTD-56-34 por reporte de pérdida de potencia. Se realiza atención correctiva, siendo esta, pruebas de arranque, prueba en carretera de aproximadamente 45 minutos en las cuales no presentó ninguna falla, se realiza un escaneo del sistema encontrándose en buen estado. Se habló con el usuario Luis Catemaxca quién comentó que no presentaba ninguna falla. Quedando operativa y en funcionamiento.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Perdida de potencia y no revoluciona bien se queda probando posiblemente se ponga INDISPONIBLE ya que es muy marcado la perdida de potencia

FECHA: 18 de septiembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:







LLANTAS
SIGUEN SIN
BIRLOS



