




07 DE DICIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se atiende por presentar ruido extraño al encender check engine. Se escanea encontrando problema en las líneas del cuerpo de aceleración. Al hacer la revisión encontramos que las líneas ya fueron manipuladas con anterioridad y así mismo se encuentran 3 líneas dañadas, las cuales son corregidas de la unidad con número económico 21008641 y placa NTD-56-44. Quedando operativa y sin novedad.

Anexo evidencia fotográfica:





6:59 4G
EOBD/OBDII V23.00 > Código de error

P0121

Actual

Sensor/Interruptor de posición del pedal/mariposa ...



Compon
entes

Ayuda

Búsqued
as

FIX

P2135

Actual

Voltaje del sensor/
Interruptor A/B
de posición del p...



Compon
entes

Ayuda

Búsqued
as

FIX

P062A


Permanente

BOMBA DE
COMBUSTIBLE

RAM 1500 DX 2020
VIN 3C6JRAAG5LG197976

ón Ti

Inforr





	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: CCTIRES		2022-12-07 Fecha de atención

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa CFE:	CFE	Numero económico:	21008641				
Nombre del área:	SAN ANDRÉS TUXTLA	No. Matricula:	NTD5644				
Marca:	DODGE	Sub-marca:	RAM 1500	Modelo:	2020		
Número de serie:	3C6JRAAG5LG197976	Tipo de vehículo	PICK UP				
No Motor:	*	No. Cilindros	6	No. Puertas	2	Color de vehículo	BLANCO

Tipos de servicio:	Descripción del Servicio:
☐ Servicio Preventivo ☒ Servicio Correctivo ☐ Neumáticos ☐ Otros	Presenta ruido extraño al encender check engine y se escanea encontrando problema en las líneas de cuerpo de aceleración. Se realiza revisión y reparación de 3 líneas dañadas.

Nombre del taller: CCTIRES	Usuario CFE: Uriel ignacio loeza coba
Razón Social: CCTIRES	R.P.E: 9MVLH
 Carlos David Romero Torreblanca Firma entregado	Firma Recibido 