



26 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo, cambio de balatas delanteras y se revisa el cuerpo de aceleración el cual se detecta que está dañado, lo que originaba la falla reportada, a la unidad con número económico 21008656 y placa NTD-35-41.

Observaciones:


Se detecta disco dañado del lado izquierdo. Por lo que la unidad queda sin funcionar. En cuanto se tenga la pieza se hará el cambio.



Anexo evidencia fotográfica:














	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: CCTires		Fecha: 26-10-2022

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE: <u>Agencia Azteca</u>		No. Económico: 21008656	
Nombre del área: <u>Coordinación</u>		No. de matrícula: NTD3541	
Marca:	DODGE	Sub marca:	RAM 1500
Modelo:	2020		
No. de serie:	3C6JRAAG0LG165078	Tipo de vehículo:	PICK UP.
No. de motor:		No. de cilindros:	V6
No. de puertas:	3	Color del vehículo:	Blanco.

TIPO DE SERVICIO: ☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO * Mantenimiento preventivo. * Se calienta cuerpo de aceleración y no avanza. * Cambio de balatas delanteras. Se detecta que el cuerpo de aceleración está dañado, por lo cual se manifestaba la falla reportada de "Cuerpo de aceleración caliente y el vehículo no avanza" y es por eso que fallaba la unidad.
---	--

NOTA: Disco dañado lado izquierdo.

Nombre taller: CCTires	Usuario CFE: <u>Jesús Armando de la Haza</u>
Razón Social: CCTires	R.P.E: <u>45830</u>
 Carlos David Romero Torreblanca 11 Oriente No. 1015-A Col. Anáhuac C.P. 22260 42 71 33 / 2210 89 40 94 C. 2216 91 28 76 FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO