



9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DIA DE HOY SE REALIZA CAMBIO DE BALERO LADO IZQUIERDO, DE LA UNIDAD RAM MODELO: 2020, CON NUMERO ECONOMICO 21008627 Y NUMERO DE PLACA NTD 5479, QUEDANDO OPERATIVA Y SIN NOVEDAD.

QUEDA PENDIENTE CAMBO DE FLECHA CARDAN Y REPARACION DE ESCAPE.

ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA:




ODOMETRO




PLACAS



ECONOMICO



CAMBIO DE MAZA BALERO



CAMBIO DE MAZA BALERO



PENDIENTE CAMBIO DE FLECHA Y
ESCAPE