



03 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento mayor, revisión de frenos, cambio de banda de accesorios y cambio de batería, a la unidad con número eco 21000924 placas JW-88-008. Quedando la unidad en óptimas condiciones y en uso.

Anexo evidencia fotográfica:

ECO



PLACAS



ODÓMETRO



MANTENIMIENTO
MAYOR



MANTENIMIENTO MAYOR



REVISIÓN DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA



CAMBIO DE BANDA





Fecha: 03 - 10 - 2022

Empresa: CPE TUZANUA (ZONA DE TRANSMISION

Unidad: SILVERADO SALISCO PALENTE)

Placas: JW 88008

Km: 45675

Eco: 21000924

Mantenimiento realizado:

- Mantenimiento Mayon
- Revision de frenos
- Cambio de banda de accesorios
- Cambio de batería.

Mantenimiento pendiente:

Observaciones:

Se recibe Unidad a entera Satisfaccion

Juan Carlos Gomez Aule
Nombre y firma de
quien recibe

Carlos David Romero Torreblanca
Nombre y firma de
quien entrega