



28 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión a bobinas, cables y bujías, encontrando una bujía dañada, la cual se cambió, atendiendo al reporte de pérdida de potencia de la unidad con número eco 21000924 placas JW-88-008. Quedando la unidad en óptimas condiciones y en uso.

Anexo evidencia fotográfica:






	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC TIRES</u>		

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE: <u>CFE Transmision</u>		No. Económico: <u>21000924</u>	
Nombre del área: <u>Zona Poniente</u>		No. de matrícula: <u>JW-88-008</u>	
Marca: <u>CHEVROLET</u>	Sub marca: <u>SILVERADO</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>3CCPW9EH2K63</u>	Tipo de vehículo: <u>Pick up</u>	Color del vehículo: <u>BLANCO</u>	
No. de motor: <u>12210</u>	No. de cilindros: <u>V6</u>	No. de puertas: <u>3</u>	

TIPO DE SERVICIO: ☐ PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO <u>Se atiende unidad por perdida de potencia por lo cual se realiza una revisión a bobinas cables y bujías, encontrando una buja dañada, por lo que se termino cambiando la misma, dejando en optimas condiciones la unidad.</u>
--	--

Nombre taller: <u>CC TIRES</u>	Usuario CFE: <u>don Carlos Gómez</u>
Razón Social: <u>CC TIRES</u>	R.P.E: <u>90M1F</u>
<u>Daniel Cuatle Vazquez</u> FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO