



27 DE SEPTIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, atención correctiva, siendo esta, revisión de balatas delanteras y traseras, limpieza y calibración de balatas traseras y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las 4 llantas con una profundidad mayor a 3.00 mm a la unidad con número económico 21001631 y placas XS-3108-A Queda en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: mtto, revisión de balatas y evaluación de llantas


FECHA: 08 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





## EVALUACIÓN DE LLANTAS



**Repuesto**

| Número                                            | Profundidad | DOT           | Medida y tipo de llanta |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>1 Delantero</b> Lado izquierdo<br>(Piloto)     | 3.07 mm     | V60F CV3 3219 | 26570R17                |
| <b>2 Delantero</b> Lado derecho<br>(Copiloto)     | 3.47 mm     | V60F CV3 0120 | 26570R17                |
| <b>3 Trasero</b> Lado Izquierdo<br>(Atrás Piloto) | 3.56 mm     | V60F CV3 3219 | 26570R17                |
| <b>4 Trasero</b> Lado Derecho<br>(Atrás Copiloto) | 3.36 mm     | V60F CV3 3219 | 26570R17                |
| <b>Repuesto</b>                                   |             |               |                         |

Evidencia fotográfica:

**Llanta 1**



**Llanta 2**



**Llanta 3**



**Llanta 4**



**Llanta de Repuesto**

