



01 DE DICIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión del sistema eléctrico por falla en estéreo y alarma. Se escanea el vehículo, no presenta ninguna falla, se hace un reapriete y mantenimiento a las conexiones y fusibles del sistema BCM a la unidad con número eco 21001634 y placa XS-3095-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Anexo evidencia fotográfica:







ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)



Proveedor: CCTIRES

2022-12-01
Fecha de atención

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa CFE:	CFE	Numero económico:	21001634			
Nombre del área:	ALTAMIRA	No. Matricula:	XS3095A			
Marca:	NISSAN	Sub-marca:	NP 300	Modelo:	2020	
Número de serie:	3N6AD33A6LK848215	Tipo de vehículo	PICK UP			
No Motor:	*	No. Cilindros	4	No. Puertas	2	Color de vehiculo BLANCO

Tipos de servicio:	Descripción del Servicio:
☐ Servicio Preventivo ☒ Servicio Correctivo ☐ Neumáticos ☐ Otros	REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO POR FALLA EN ESTÉREO Y ALARMA. SE ESCANEA VEHÍCULO, NO PRESENTA NINGUNA FALLA, SE HACE UN REAPRIETE Y MANTENIMIENTO A LAS CONEXIONES Y FUSIBLES DEL SISTEMA BCM.

Nombre del taller: CCTIRES	Usuario CFE: Mario Alberto Alcocer Cruz
Razón Social: CCTIRES	R.P.E: 86525
 Carlos David Romero Torreblanca Firma entregado	Firma Recibido 