



15 DE MARZO DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se da servicio por cambio de bisagra inferior de puerta delantera izquierda a la unidad con número económico 21002173 y placa PEL-52-71. Quedando la unidad en óptimas condiciones y en uso.

OBSERVACIÓN: Por solicitud del usuario se hizo revisión de balatas, por lo que al realizar la revisión se detecta que se necesitan cambiar y quedan pendientes debido a que no se cuenta con la refacción en ese momento.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de las bisagras de la puerta (lado conductor) están rotas y con el peso de la misma puede llegar a caerse.

FECHA: 13 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:



