



12 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza revisión de luces, cambio de balatas delanteras, limpieza y ajuste de balatas traseras a la unidad con número eco 21003400 placas JRU-84-26. Quedando la unidad en óptimas condiciones y en uso.

Anexo evidencia fotográfica:

ECO

PLACAS

ODÓMETRO





	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC Tires</u>		Fecha: <u>12/oct/22</u>

DATOS DE LA UNIDAD

Nombre de L.R.E.: <u>Subestación Tizania</u>		No. de expediente: <u>21003900</u>	
Nombre del área: <u>Zapopan</u>		No. de expediente: <u>JPU-84-26</u>	
Marca:	Sub-marca: <u>AEO</u>	Modelo:	
No. de serie: <u>LSCHDS4AL005</u>	Tipo de vehículo:		
No. de motor: <u>2734</u>	No. de cilindros:	No. de puertas:	Color del vehículo:

TIPO DE SERVICIO: ☐ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☒ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO <u>Se realizó revisión de luces</u> <u>Cambio de balatas delanteras</u> <u>Limpieza y ajuste de balatas traseras</u>
--	--

Nombre taller: <u>CC Tires</u>	Usuario CFE:
Razón Social: <u>CC Tires</u>	R.P.E.:
	 FIRMA RECIBIDO

A
V
W