



11 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza el cambio de las 2 llantas delanteras, a la unidad con numero eco 21003440 placas JRU-84-76 Chevrolet Aveo. En Zaragoza 453, Colonia Centro. C. P. 45900, Chapala, Jalisco. Quedando la unidad en óptimas condiciones y en uso.

anexo evidencia fotográfica:

Unidad



Llantas viejas



Llantas Nuevas y Dot



Llantas colocadas





ACUSE DE ENTREGA  
DE UNIDAD  
(TALLER)



Comisión Federal de Electricidad

Proveedor: Goodyear Fuentes Peña

Fecha: 11-OCT-22

### DATOS DE LA UNIDAD

|                                                           |                          |                                  |              |                 |             |                     |               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------|
| Empresa de CFE: <u>Suministrador de Servicios Básicos</u> |                          | No. Económico: <u>21003440</u>   |              |                 |             |                     |               |
| Nombre del área:                                          | <u>Zona Chapala</u>      | No. de matrícula: <u>JRU8476</u> |              |                 |             |                     |               |
| Marca:                                                    | <u>CHEVROLET</u>         | Sub marca:                       | <u>AVEO</u>  | Modelo:         | <u>2020</u> |                     |               |
| No. de serie:                                             | <u>LSGHD52H7LD075884</u> | Tipo de vehículo:                | <u>SEDAN</u> |                 |             |                     |               |
| No. de motor:                                             | <u>HECHO EN CHINA</u>    | No. de cilindros:                | <u>4</u>     | No. de puertas: | <u>4</u>    | Color del vehículo: | <u>BLANCO</u> |

#### TIPO DE SERVICIO:

- ☐ PREVENTIVO  
☐ CORRECTIVO  
☒ NEUMATICOS  
☐ OTROS

#### DETALLES DEL SERVICIO

Cambio de 2 llantas nuevas medida 175-70-14 marca Onix.  
-Rotación de llantas delanteras a eje trasero.

GOODYEAR

FUENTES PEÑA

Suspensión - Frenos - Alineación - Balances - Amortiguadores

SERVICIO PROFESIONAL

11/OCT/22  
DIA MES AÑO

AV. MADERO No 878 CHAPALA, JAL. TEL: 376 765 3915

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre taller: <u>Goodyear Fuentes Peña</u>       | Usuario CFE: <u>Javier Contreras Sanchez</u> |
| Razón Social: <u>Antonio Alberto Fuentes Peña</u> | R.P.E: <u>G54EF</u>                          |

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO