




03 DE NOVIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza afinación mayor, revisión de balatas delanteras y traseras las cuales se encuentran en buen estado, se escaneó por reporte de Check enging encendido, lo cual se solucionó después de realizar el mantenimiento preventivo y borrar código a la unidad con número económico 21003724 y placa YPR-616-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Anexo evidencia fotográfica:









	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC TIRES.</u>		Fecha: <u>3 - 11 - 2022</u>

DATOS DE LA UNIDAD
81929 Km.

Empresa de CFE: <u>CFE Distribución Cundahu</u>		No. Económico: <u>3724</u>	
Nombre del área: <u>Distribución</u>		No. de matrícula: <u>YPR-616-A</u>	
Marca: <u>CHEVROLET</u>	Sub marca: <u>AVEO</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>LSGHD52HSLD077309</u>	Tipo de vehículo: <u>PRIVADO.</u>		
No. de motor:	No. de cilindros: <u>4</u>	No. de puertas: <u>5</u>	Color del vehículo: <u>BLANCO</u>

TIPO DE SERVICIO: ☒ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO <u>* AERINACIÓN MAYOR.</u> <u>* REVISIÓN DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS</u> <u>EN BUEN ESTADO.</u> <u>* SE ESCANEO LA UNIDAD POR REPORTE DE CHECK ENGINE</u> <u>ENCENDIDO, LO CUAL SE SOLUCIONO DESPUES DE REALIZAR</u> <u>MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y BORRAR CODIGO.</u>
--	---

Nombre taller: <u>CC TIRES.</u>	Usuario CFE: <u>[Firma]</u>
Razón Social: <u>CC TIRES</u>	R.P.E: <u>9MW1C</u>
<u>[Firma]</u> FIRMA ENTREGADO	<u>[Firma]</u> FIRMA RECIBIDO