



20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A QUIEN CORRESPONDA:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE EL DIA SABADO 17 DE SEPTIEMBRE POR SOLICITUD DEL LIC. FRANCISCO VAZQUEZ, NOS SOLICITAN CAMBIO DE MANGUERA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR FUGA, DE LA UNIDAD AVEO, ECO. 21003728, PLACAS: YPR 190 A, EL DÍA DE AYER 19 DE SEPTIEMBRE, ASISTIMOS PARA REVISION DE LA UNIDAD, ENCONTRANDO ROTO EL SOPORTE DE LA CAJA, EL ESCAPE, UN CUBREPOLVO DE FLECHA, Y MANGUERA DE ENFRIAMIENTO Y MANGUERA DE CLIMA, TODO ESTO DEBIDO A UN PROBABLE GOLPE EN LA PARTE INFERIOR QUE PROVOCA ESTE DAÑO AL ROMPERSE EL SOPORTE, ESTO DEBIDO A UN MAL HABITO DE MANEJO.

QUEDAMOS AL PENDIENTE DE CUALQUIER DUDA O COMENTARIO.



ESCAPE



CUBRE POLVO FLECHA




SOPORTE DE CAJA



PLACAS



MANGUERA DE SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO DE MOTOR



MANGUERA DE CLIMA



ECONOMICO