



15 DE NOVIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento mayor, cambio de balatas delanteras, revisión, limpieza, ajuste de balatas traseras y ajuste de freno de mano a la unidad con número económico 21003729 y placa NXA-91-46.

Anexo evidencia fotográfica:









GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
CORPORATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO
TARJETA DE CIRCULACIÓN
SERVICIO PARTICULAR

EDOMEX
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

NOMBRE: ARRENDOMOVIL DE MEXICO		NIV: LSGHD52H9LD075627	
SA DE CV		MOTOR: HECHO EN CHINA	
R.F.C.: AME021206NS8		CILINDROS: 4	
MARCA: CHEVROLET	VEHICULO: AVEO (IMP)	COMBUSTIBLE: GASOLINA	PERSONAS: 5
MODELO: 2020	CLASE Y TIPO: AUTOMOVIL SEDAN	USO: PARTICULAR	CAPACIDAD DE CARGA: 0kgs
OFICINA EXP: 1431	VEH. ORIGEN: NACIONAL	FOLIO: AU-C-10239454	
FECHA EXP: 16/04/2020	FECHA VIGENCIA: 16/04/2025	PLACA: NXA9146	
OBSERVACIONES:			
RODRIGO JARQUE LIRA SECRETARIO DE FINANZAS			





 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC TIRES.</u>		Fecha: <u>15 - 11 - 2022</u>

DATOS DE LA UNIDAD

49793 KM

Empresa de CFE: <u>División de Oriente</u>		No. Económico: <u>3729</u>	
Nombre del área:		No. de matrícula: <u>MXA9146</u>	
Marca: <u>CHEVROLET</u>	Sub marca: <u>AVEO</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>LSGHDS2H9LDD75627</u>		Tipo de vehículo: <u>SEDAN</u>	
No. de motor:	No. de cilindros: <u>4</u>	No. de puertas: <u>5</u>	Color del vehículo: <u>BLANCO</u>

TIPO DE SERVICIO:	DETALLES DEL SERVICIO
☒ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	<u>* MANTENIMIENTO MAYOR</u> <u>* CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS.</u> <u>* REVISIÓN, LIMPIEZA DE BALATAS TRASERAS.</u> <u>* AJUSTE DE FRENO DE MANO.</u>

Nombre taller: <u>CC TIRES.</u>	Usuario CFE: <u>Omar Gerardo Galindo</u>
Razón Social: <u>CC TIRES.</u>	R.P.E.: <u>9L08V</u>
<u>Daniel Cuatrecasas Varquez</u> FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDA <u>[Signature]</u>