



26 DE MAYO DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 53,011 km, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas delanteras, revisión y calibración de balatas traseras, recarga de clima, cambio de foco direccional lado copiloto y mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas, cambio de llantas traseras de ambos lados, cambio de válvulas y balanceo a la unidad con número económico 21004015 con placa YPR-361-A. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Mantenimiento preventivo, dictamen de 4 llantas (No aplica llanta de refacción)


FECHA: 24 de mayo de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.22 mm	1RY EBHFC 0122	17570R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	2.32 mm	1RY EBHFC 0122	17570R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.12 mm	1RY EBHFC 0122	17570R14
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	0.79 mm	1RY EBHFC 0122	17570R14
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4




Llanta de Repuesto



CAMBIO DE LLANTAS

Número	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1RY EBHFC 0122	17570R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1RY EBHFC 0122	17570R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1RY EBHFC 0123	17570R14
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1RY EBHFC 0123	17570R14
Repuesto		





Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



LLANTA NUEVA

Llanta 4



LLANTA NUEVA

Llanta de Repuesto

