



27 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo menor, mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras y rectificación de discos, revisión y calibración de balatas traseras y mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas, cambio de llantas, alineación, balanceo y cambio de 4 válvula a la unidad con número económico 21004023 y placa YPR-268-A.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Revisión general de los sistemas del vehículo 21004023: Frenos, Suspensión, Luces. Cambio de llantas (incluyendo llanta de refacción) ya que se encuentran porosas y por debajo del índice de desgaste. Revisar nivel de aceite ya que se encuentra por debajo de su nivel, (Presenta falta de aceite del motor). Revisión/Cambio de balatas y rectificar discos ya que se encuentran en mal estado. Revisión de suspensión y amortiguadores. Pulido de Faros (unidades opacas, lo cual evita la correcta visualización del camino). Revisión y/o reemplazo de cadena/banda de distribución ya que se encuentra en malas condiciones y la unidad presenta un kilometraje alto (98,077 km.)


FECHA: 13 DE ABRIL DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:












EVALUACIÓN DE LLANTAS



Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	1.52 mm	4FEP RNJ	17570R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	1.71 mm	4FEP RNJ	17570R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	0.87 mm	4FEP RNJ	17570R14
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.22 mm	NTF8 JDPR	17570R14
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA
PILOTO 1.52 MM



DELANTERA
COPILOTO 1.71 MM



TRASERA PILOTO
0.87 MM



TRASERA COPILOTO
1.22 MM