



12 DE NOVIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza cambio de balatas delanteras, servicio y calibrado de balatas traseras, cambio de foco delantero lado copiloto (bajas/altas) a la unidad con número económico 21004025 y placa NTC-30-75. Quedando operativa.

Observaciones:

Se encuentra con el disco rayado, por desgaste de balata sin pasta.

Anexo evidencia fotográfica:



















 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
		Proveedor: <u>CC Tires</u>

DATOS DE LA UNIDAD

* Empresa de CFE: <u>Zona C12</u>		No. Económico: <u>4025</u>	
Nombre del área: <u>Suministro</u>		No. de matrícula: <u>NTL 3075</u>	
Marca: <u>Chevrolet</u>	Sub marca: <u>Aveo</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>1564HDS2H2LDD07635</u>	Tipo de vehículo: <u>Automovil Sedan</u>		
No. de motor:	No. de cilindros: <u>4</u>	No. de puertas: <u>5</u>	Color del vehículo: <u>Blanco</u>

TIPO DE SERVICIO:	DETALLES DEL SERVICIO
☐ PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	<u>Cambio de balatas de frenos</u> <u>Servicio y calibrado de balatas traseras</u> <u>Cambio de faja de frenos derecho (altrapallés)</u> <u>* Se encuentra con el disco rayado por desgaste de balata sin pista</u> <u>* Delu por el eje de faja direccional trasera derecha</u>

Nombre taller: <u>CC Tires</u>	Usuario CFE: <u>Camel Carlos Chaves</u>
Razón Social: <u>CC Tires</u>	R.P.E. <u>6164A</u> *
 FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO