



04 DE OCTUBRE DE 2023

A quien corresponda:



Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 109, 120 km, mantenimiento correctivo, siendo este, revisión de balatas traseras las cuales se encuentran en buen estado, limpieza y calibración de balatas traseras, cambio de balatas delanteras, recarga de líquido limpiaparabrisas y atención neumática, siendo esta, evaluación de llantas obteniendo las 4 llantas con una profundidad mayor a 2.60 mm y encontrando la llanta de refacción puesta en la posición de la llanta delantera lado copiloto ya que la llanta original se encuentra en mal estado a la unidad con número económico 21004027 y placa YPR-724-A. Quedando operativa y sin novedad.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Servicio de Mantenimiento Preventivo Mayor, actual km. 108,761, Reemplazo de 4 pzas. Llantas nuevas. Revisión General a los puntos de Seguridad.

FECHA: 29 de septiembre de 2023


Anexo evidencia fotográfica:







EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	2.68	4FEP RNJ 1022	17570R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	3.97	4FEP RNJ 1022	17570R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.62	4FEP RNJ 0922	17570R14
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	4.26	4FEP RNJ	17570R14
Repuesto (DELANT COP.)	4.25	9UTH 00Y	17570R14

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA COPILOTO
EN MAL ESTADO.