



08 DE ENERO DE 2024


A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de balatas delanteras, cambio de plumas limpia parabrisas, revisión y calibración de balatas traseras y mantenimiento neumático, siendo este, evaluación de llantas, cambio de las 4 llantas, alineación, balanceo y cambio de 4 válvulas a la unidad con número económico 21004187 y placa YPR-581-A.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: Cambio de 2 llantas 175/70 R14 con DOT R7HR 1F2 y 1RY EBHFC. Revisión y o cambio de Clutch, ya que tiene problemas para los cambio de velocidades principal mente en segunda velocidad. Revisión y o cambio de balatas delanteras y traseras. Cambio plumas limpia parabrisas. Revisión de puntos de seguridad. Revisión de todos los niveles de líquidos.

FECHA: 04 de noviembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:










EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto


Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	0.47	R7HR 1F2	17570R14
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	0.00	R7HR 1F2 0723	17570R14
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	1.31	1RY EBHFC 0123	17570R14
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	1.29	R7HR 1F2 0723	17570R14
Repuesto			

Evidencia fotográfica:


Llanta 1




Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA PILOTO



DELANTERA COPILOTO