



22 DE JUNIO DE 2023

A quien corresponda:




Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza escaneo y monitoreo del sistema no encontrando fallas en este, se escanea la batería (el usuario reporta que en una ocasión tuvo que pasarle corriente) encontrando a un 70% de vida por lo que no aplica cambio y revisión del sistema en general. A su vez el usuario solicita mantenimiento preventivo, sin embargo, solo tiene recorridos 6000 km por lo que no procede de la unidad con número económico 21006049 y JW-87-997.



Observación: El usuario Cornelio Román Garay dice que no le ha fallado desde el domingo 18 de junio del presente año.

Anexo evidencia fotográfica:









No. Folio:
0624



Subdirección de Seguridad Física

Nombres: CORNELIO

Apellidos: ROMAN GARAY

Categoría: CMTE. DE TURNO.

Adscripción: LA.P.E.M. IRAPUATO GTO..

C.U.R.P.
ROGC640519HCSMRR03

Encargado de la Licencia Oficial Colectiva No. 18
Cor. Inf. D.E.M. Luis Arturo Carrizales Huerta
Gerente de Operación