



06 DE DICIEMBRE DE 2023

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de banda de accesorios, revisión de balatas las cuales se encuentran en buen estado y escaneo de batería la cual se encuentra en buen estado a la unidad con número económico 21006059 y placa JW-880-46.

REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SE ESCUCHA RUIDO (RECHINIDO) EN LA POLEA O LA BANDA. SE ESCUCHA FRICCION EN LA LLANTA DELANTERA DEL LADO DEL PILOTO. LA BATERIA SE QUEDA SIN CARGA.

FECHA: 05 de diciembre de 2023

Anexo evidencia fotográfica:





