




21 DE NOVIEMBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día 8 de noviembre del año en curso se acudió a la dirección Juventino Rosas Km1 Rancho El Divisador s/n, Central CFE del Ciclo Combinado y Generación Salamanca para recepción de la unidad 21006068 con placa JW-92-998 por el detalle reportado de problema con la defensa trasera, defecto en la cámara y problemas con los cinturones de seguridad. Trasladándola a la dirección Av. 12 Ote. 3015-A, Zona Sin Asignación de Nombre de Col. 41, Resurgimiento Cd. Nte, 72370 Puebla, Pue. En donde el día 19 de noviembre del año en curso se realiza cambio de defensa trasera, cambio de cámara de reversa y reparación del sistema electrónico de airbag. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

La unidad se entrega el día de hoy 21 de noviembre del presente año al c. Jesús Apolinar Cruz Garrido, quedando de conformidad, al realizar revisión general de suspensión, llantas y luces, así como vidrios en general y ventanas en buen estado encontrando todo funcional. GPS queda desactivado.


Anexo evidencia fotográfica:


















"2022, Año de Ricardo Flores Magon"

FORMATO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

USUARIO:	JESÚS APOLINAR CRUZ GARRIDO		RPE ó RTT.	B631P
No. ECONÓMICO.	21006068	PLACAS:	JW-92-998	KILOMETRAJE.
				44736
MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO	MODELO:
				2020
FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO:			8 DE NOVIEMBRE DEL 2022	
FECHA DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO:				
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS				
<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO.</u>				
OBSERVACIONES				
Reubo unida con los siguientes detalles. Defensa trasera con golpe "pijada", camara no funciona, golpe en spoiler lado conductor y lado copiloto en poco despegada, cinturón de seguridad copiloto amarrado, sin llanta de ref. Igualmente me llevo gato y aditamentos para llanta de retación y tarjeta de circulación con 3/4 de gasolina.				
Entrega	Recibe de Conformidad		V/o.	B/o.
<i>Carlos García de la Cruz</i> Responsable del Taller Autorizado	<i>JESÚS APOLINAR CRUZ GARRIDO</i> (B631P) Comandante de Instalación		<i>ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ</i> Comandante Regional	

"2022, Año de Ricardo Flores Magon"

FORMATO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

USUARIO:	JESÚS APOLINAR CRUZ GARRIDO	RPE ó RTT.	B631P
No. ECONÓMICO.	21006068	PLACAS:	JW-92-998
		KILOMETRAJE.	44736
MARCA:	CHEVROLET	SUBMARCA:	SILVERADO
		MODELO:	2020
FECHA DE ENTREGA DEL VEHÍCULO:	8 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
FECHA DE RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO:			
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS			
<u>SERVICIO DE MANTENIMIENTO.</u> Cambio de defensa trasera, cambio de cámara de reserva mantenimiento al sistema de air bag			
OBSERVACIONES			
Recibo unido con los siguientes detalles. Defensa trasera con golpe "pijada", cámara no funciona, golpe en spoiler lado conductor y lado copiloto en poco despegada, cinturón de seguridad copiloto amarrado, sin llanta de ref. Igualmente se llevo gato y aditamentos para llanta de retención y tarjeta de circulación con 3/4 de gasolina.			
Entrega	Recibe de Conformidad		Vlo. Blo.
<i>Carlos Carcaro de la Cruz</i> Responsable del Taller Autorizado	<i>JESÚS APOLINAR CRUZ GARRIDO</i> (B631P) Comandante de Instalación		<i>ALEJANDRO PÉREZ LÓPEZ</i> Comandante Regional

 ARRENDOMOVIL	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
		Fecha: <u>21/Nov/22</u>
Proveedor: <u>CC Tires</u>		

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE: <u>CCC Cogeneración Salamanca</u>		No. Económico: <u>21006068</u>	
Nombre del área: <u>Seguridad Física</u>		No. de matrícula: <u>JN 92998</u>	
Marca: <u>Chevrolet</u>	Sub marca: <u>Shevrolet</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>344W4EHLG26393</u>	Tipo de vehículo: <u>Camioneta Pick Up</u>		
No. de motor:	No. de cilindros: <u>6</u>	No. de puertas: <u>3</u>	Color del vehículo: <u>Blanco</u>

TIPO DE SERVICIO:	DETALLES DEL SERVICIO
☐ PREVENTIVO ☒ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	<u>Cambio de defensa trasera</u> <u>Cambio de cámara de cámara</u> <u>Reparación del sistema de air bag</u> <u>Cartuchos de seguridad quedan funcionando correctamente</u> <u>Se realiza revisión general (Suspensión, Puertas y llaves)</u> <u>monitoreando todo funcional.</u> <u>GPS puede desactivado</u>

Nombre taller: <u>CC Tires</u>	Usuario CFE: <u>JESÚS A. PONCE CROZ GARRIDO</u>
Razón Social: <u>CC Tires</u>	R.P.E: <u>B631P</u>
 FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO