



28 DE OCTUBRE DE 2022

A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza afinación mayor teniendo 97, 433 km, cambio de balatas traseras, revisión de balatas delanteras (se encuentran en buen estado), cambio de banda de accesorios y escaneo el cual se muestra limpio a la unidad con número económico 21006791 placa JW-88-013. Quedando en funcionamiento y óptimas condiciones.

Observaciones:


La unidad ya no cuenta con filtro A/C al igual que su tapa se encuentra rota.

Anexo evidencia fotográfica:















ACUSE DE ENTREGA
DE UNIDAD
(FR)

CFE
Comisión Federal de Electricidad

28-10-2022

ARRENDOMOVIL

TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR

PROPIETARIO: ARRENDOMOVIL DE MEXICO SA DE CV
VEHICULO: CHEVROLET SILVERADO NACIONAL MARCA: GENERAL MOTORS
MODELO: 2020 CLASE Y TIPO: 2 PICK UP
NUM. MOTOR: HECHO EN MEXICO CILINDROS: 6
MODALIDAD: 01 NEV: 3GCNW9EH3LG263431

FECHA DE EXPEDICIÓN: 29/06/2021 VIGENCIA: 29/06/2025
TRÁMITE: 11 VEHICULO DE ORIGEN: NACIONAL

OFICINA EXPEDIDORA: 999 CONCESIÓN O PERMISO: NA
MUNICIPIO ORIGEN: GUADALAJARA NUM. REGISTRO DE LA ENTIDAD: 14

PLACAS: JW88013



Transporte



Secretaría de la
Hacienda Pública



res de CFE:

mbre del área:

CHEVROLET
3GCNW9EH3LG263431

Tipo de
vehículo:
No. de
cilindros:

V6

No. de
puertas:

3

DETALLES DEL SERVICIO



	ACUSE DE ENTREGA DE UNIDAD (TALLER)	 Comisión Federal de Electricidad
Proveedor: <u>CC TIRES</u>	Fecha: <u>28-10-2022</u>	

DATOS DE LA UNIDAD

Empresa de CFE: <u>CFE DISTRIBUCIÓN</u>		No. Económico: <u>6791</u>	
Nombre del área: <u>15-LA PENITA (40)</u>		No. de matrícula:	
Marca: <u>CHENPOLET</u>	Sub marca: <u>SILVERADO</u>	Modelo: <u>2020</u>	
No. de serie: <u>35-NU/9EH3LG063431</u>	Tipo de vehículo: <u>PICK UP</u>		
No. de motor:	No. de cilindros: <u>V6</u>	No. de puertas: <u>3</u>	Color del vehículo: <u>BLANCO</u>

TIPO DE SERVICIO: ☒ PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐ NEUMATICOS ☐ OTROS	DETALLES DEL SERVICIO <u>* AJUSTACIÓN MAÑOR</u> <u>* CAMBIO DE BALATA TRASERAS</u> <u>* REVISIÓN DE BALATA DEL (BUEN ESTADO)</u> <u>* CAMBIO DE BALDA DE ACCESORIOS</u> <u>* ESCAPEO LIMPIO</u>
--	---

NOTA: La unidad ya no cuenta con filtro de A/c al igual que su tapa, se encuentra rota.

Nombre taller: <u>CC TIRES</u>	Usuario CFE: <u>Héctor Manuel S.B</u>
Razón Social: <u>CC TIRES</u>	R.P.E: <u>94124A</u>
 FIRMA ENTREGADO	 FIRMA RECIBIDO