



11 DE ABRIL DE 2023

A quien corresponda:


Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento preventivo mayor con un kilometraje de 106,967 KM, revisión de balatas delanteras y traseras sin cambio (se encuentran en buen estado), mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de banda de accesorios, cambio de polea loca, relleno de anticongelante con 2 litros, recarga de líquido limpiaparabrisas, escaneo de la batería y evaluación de llantas a la unidad con número económico 21007615 y placa NTC-76-84. Quedando operativa y sin novedad.



REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: SERVICIO MAYOR, CAMBIO DE LLANTAS, CAMBIO DE BALATAS, CAMBIO DE POLEA LOCA, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE CABINA, REVISION DE BANDA PARA POSIBLE CAMBIO (RUIDO EXTRAÑO), SERVICIO SISTEMA DE TRANSMISION CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO, REVISION DE SUSPENSION, REVISION DE AIRE ACONDICIONADO


FECHA: 23 DE MARZO DE 2023

Anexo evidencia fotográfica:










EVALUACIÓN DE LLANTAS



Repuesto

Número	Profundidad	DOT	Medida y tipo de llanta
1 Delantero Lado izquierdo (Piloto)	3.93 mm	UPAH / DESIGN 1512	26570R17
2 Delantero Lado derecho (Copiloto)	4.80 mm	UPAH / DESIGN 1512	26570R17
3 Trasero Lado Izquierdo (Atrás Piloto)	4.71 mm	UPAH / DESIGN 1512	26570R17
4 Trasero Lado Derecho (Atrás Copiloto)	6.87 mm	UPAH / DESIGN 1512	26570R17
Repuesto			

Evidencia fotográfica:

Llanta 1



Llanta 2



Llanta 3



Llanta 4



Llanta de Repuesto





DELANTERA PILOTO



DELANTERA COPILOTO





TRASERA PILOTO



TRASERA COPILOTO

